



ESPERAR, MESMO MANTENDO OBSERVAÇÃO, REPRESENTA RISCOS



Bexiga saudável




Piora da bexiga¹




Dano permanente²

- A obstrução da saída da bexiga pode resultar em danos irreversíveis na bexiga se não for tratada³

PRÓSTATA AUMENTADA/ OBSTRUÍDA



PRÓSTATA ABERTA



Os resultados podem variar


O Sistema UroLift® é uma abordagem minimamente invasiva para tratar o aumento da próstata que proporciona alívio e recuperação rápida dos sintomas^{4,5}

[†]Indicado para o tratamento de sintomas de próstata aumentada até 100 cc em homens de 50 anos de idade ou mais. Os resultados podem variar individualmente, como em qualquer procedimento médico. Os efeitos colaterais mais comuns são temporários e incluem disúria, hematuria, dor pélvica, urgência miccional, incontinência de urgência (Roehrborn, J Urology 2013). Efeitos colaterais raros, incluindo sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção. Para obter mais informações, consulte as indicações aprovadas para a sua região e a bula. ifu.teleflex.com


Referências

1. McConnell et al. N Engl J Med 2003; 2. Flannigan, et al. J Urol 1998; 3. Tubaro, Drugs Aging 2003; 4. Roehrborn, J Urology 2013; 5. Shore, Can J Urol 2014

ANATOMIA NORMAL DA PRÓSTATA



ANATOMIA DA PRÓSTATA AUMENTADA (HPB)



[†]Indicado para o tratamento de sintomas de próstata aumentada até 100 cc em homens de 50 anos de idade ou mais. Os resultados podem variar individualmente, como em qualquer procedimento médico. Os efeitos colaterais mais comuns são temporários e incluem disúria, hematúria, dor pélvica, urgência miccional, incontinência de urgência (Roehrborn, J Urology 2013). Efeitos colaterais raros, incluindo sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção. Para obter mais informações, consulte as indicações aprovadas para a sua região e a bula. ifu.teleflex.com

A Lei Federal (EUA) restringe a venda desses dispositivos por um médico ou a pedido de um médico.

AVISO: Este dispositivo contém nitinol, uma liga de níquel e titânio. Pessoas que tenham reações alérgicas a esses metais podem sofrer uma reação alérgica a este implante. Antes do implante, os pacientes devem ser orientados sobre os materiais contidos no dispositivo, bem como sobre o potencial de alergia/hipersensibilidade a esses materiais.

É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Para obter informações do produto, entre em contato com la.cs@teleflex.com ou com seu representante local. Consulte o status da aprovação regulatória local.

Teleflex, o logotipo Teleflex, UroLift e o logotipo UroLift são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas, nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2023 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-008685 LA PT